


RS232-Kabelplan

Kabelgebundener
Barcode-Leser

HD10C



1. DCD - Erkennung des Datenträgers
2. TxD - Gesendete Daten
3. RxD - Empfangene Daten
4. DTR - Daten Terminal bereit
5. GND - Gemeinsame Masse
6. DSR - Datensatz bereit
7. RTS - Anforderung zum Senden
8. CTS - Freigabe zum Senden
9. RI - Ring-Indikator