


Schemat przewodu

RS232

Czytnik kodów
kreskowych przewodowy

HD10C



1. DCD - Data Carrier Detect (Detekcja Nośnika Danych)
2. TxD - Trasmitted Data (Przesyłane Dane)
3. RxD - Received Data (Odbierane Dane)
4. DTR - Data Terminal Ready (Terminal Danych Gotowych)
5. GND - Common Ground (Wspólne Uziemienie)
6. DSR - Data Set Ready (Zestaw Danych Gotowych)
7. RTS - Request To Send (Żądanie wysyłania)
8. CTS - Clear To Send (Zezwolenie na Wysyłanie)
9. RI - Ring Indicator (Sygnalizator Dzwonka)